

INWENTARYZACJA

**Kościół rzymskokatolickiego pw. św. Antoniego Padewskiego
w Warpunach
na terenie działki o nr ewid. 226/1, obr. Warpuny,
gm. Sorkwity**

Sporządził: mgr inż. arch. Patryk Żebrowski

upr. 24/WMOKK/2017



Opis techniczny

Do inwentaryzacji kościoła w Warpunach, gm. Sorkwity na terenie działka o nr ewid. 226/1.

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.
2. Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2020 r.
3. Obmiary z natury.

II. Usytuowanie.

Istniejący kościół zlokalizowany jest na działce o nr ewid: 226/1 w miejscowości Warpuny, gmina Sorkwity w jej południowo-zachodniej części. Działka sąsiaduje od strony północnej z działką zabudowaną budynkami szkolnymi. Od strony południowej działka graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnym i budynkami gospodarczymi zaś od strony wschodniej z drogą asfaltową ~~krajową~~ ^{powiatowa} dz. nr ~~77/4~~ ^{263/2}. Dojazd do budynku odbywa się istniejącym zjazdem z ww. drogi. Działka jest częściowo przy kościele utwardzona.

III. Opis istniejącego budynku i sposobu użytkowania.

Kościół murowany z cegły otynkowanej tynkiem wapiennym na podmurówce z kamienia, położony z południowego zachodu na północny wschód, na rzucie prostokąta, z wydzielonym prezbiterium zamkniętym prosto od strony północno-wschodniej i z kwadratową wieżą po stronie południowo-zachodniej. Korpus i prezbiterium nakryte są osobnymi dachami dwuspadowymi krytymi dachówką ceramiczną esówką, wieża nakryta dachem dwuspadowym krytym dachówką

ceramiczną esówką. Natomiast zakrystia nakryta jest dachem jednospadowym pokrytym dachówką jak pozostałe dachy. W części prezbiterium, zakrystii i wieży dach jest pokryty nową dachówką. W części korpusu dachówka stara nieszczelna. Główne wejście znajduje się w elewacji południowo-zachodniej, na osi nawy głównej, drugie wejście umieszczone jest w elewacji bocznej północno-zachodniej, na osi wieży.

IV. Opis układu komunikacji i ochrony p. poż.

Wjazd na działkę z ul. Wolności, drogi powiatowej nr ew. działki 263/2, obr. Warpuny, istniejącym wjazdem.

Ochrona p. poż. z hydrantu znajdującego się obok budynku.

V. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

Wszystkie elewacje posadowione są na cokole z ciosów kamiennych. Mury wykonane są z cegły ceramicznej otynkowanej tynkiem wapiennym. Wyprawy tynkarskie pomalowane na kolor biały. Okna koloru brązowego i białe. Dach główny, nad prezbiterium i wieży dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną esówką. Nad zakrystią jednospadowy kryty dachówką ceramiczną. Parapety wykonane z cegły ceramicznej.

- Elewacja frontowa korpusu zlicowana jest z elewacją wieży. W dolnej kondygnacji korpusu łukowe wejście główne, nad wejściem dwa łukowe okna i po obu stronach drzwi po dwa okna łukowe. Nad gzymsem dwa boczne niewielkie okna prostokątne i centralnie na środku jedno okno prostokątne. W wieży dwa duże okna łukowe.

- Elewacja boczna północno-zachodnia – w korpusie w osi wieży umieszczone są drugie łukowe drzwi wejściowe nad którymi wykonane jest jedno niewielkie okno łukowe. W pozostałej części korpusu jest pięć łukowych okien. W ścianie prezbiterium znajdują się dwa łukowe okna takie same jak w korpusie.

W wieży na osi wejście, powyżej dwa łukowe okna jak od frontu.

- Elewacja boczna południowo-wschodnia – w korpusie pięć łukowych okien, a w osi wieży dwa niewielkie okna. W ścianie prezbiterium także dwa niewielkie okna łukowe.

- W tylnej elewacji prezbiterium, w szczycie dwa okna łukowe. W tylnej elewacji zakrystii – w dolnej części jedno niewielkie łukowe okno.

Opracował: mgr inż. arch.  Patryk Żebrowski

upr. 24/WMOKK/2017

Część fotograficzna inwentaryzacji

1. Elewacja południowo-zachodnia**2. Elewacja północno-zachodnia**



3. Elewacja północno-wschodnia



4. Elewacja południowo-wschodnia



5. Uszkodzenia elewacji









6. Pokrycie dachowe do wymiany



Strona północno-zachodnia



Strona południowo-wschodnia

Sporządził: mgr inż. arch. Patryk Żebrowski

upr. 24/WMOKK/2017