

**Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego
ul. Wolności 2
11-731 Warpuny**

Odpowiadając na wniosek w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dotyczących remontu połaci dachowej oraz elewacji kościoła przy ulicy Wolności 2 w Warpunach, w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022 r., poz. 840), Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż w/w kościół ujęty został w ewidencji zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, prowadzonej na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022r., poz. 840).


Jednocześnie informuję, iż wg art. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Remont dachu należy wykonać w sposób zabezpieczający zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem ewentualnych procesów niszczących, w tym przewidzieć wymianę zniszczonych elementów deskowania, łączenia dachu; zachować tradycyjny wygląd obróbek blacharskich, tzn. stosować blachę cynkową lub tytanowo-cynkową. Zaleca się zachowanie oryginalnego pokrycia dachowego z wykonaniem niezbędnych uzupełnień z użyciem materiału maksymalnie zbliżonego kształtem oraz kolorem. W przypadku złego stanu zachowania pokrycia dachowego zaleca się wymianę na identyczne. Podczas naprawy i wymiany elementów więźby dachowej należy stosować tradycyjne połączenia ciesielskie oraz odtworzyć dekoracyjne profile oryginalnych elementów drewnianych (m. in. listew czołowych i kroksztyńów). Zaleca się impregnację więźby dachowej bezbarwnym środkiem.

W przypadku planowanych prac remontowych elewacji obiektu należy zachować przede wszystkim jego oryginalną substancję zabytkową i przywrócić obiektowi pełne walory estetyczne, poprzez m.in. naprawę zniszczeń w obrębie elewacji. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie działania inwestycyjne należy podporządkować zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia budynku historycznego.

W związku z powyższym wskazane jest przeprowadzenie stosownych badań konserwatorskich w zakresie w/w inwestycji wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej. Badania konserwatorskie wg art. 3 pkt. 9 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeśli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich. Badania te mają na celu rozpoznanie w/w elementów pod kątem ich budowy i użytych materiałów i właściwości fizyko-mechanicznych, faktury i kolorystyki, analizy nawarstwień, stanu zachowania i zniszczeń z podaniem ich przyczyny.

Zaleca się wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy tytanowo-cynkowanej.


Andrzej Kulik