

IZNR.5183.492.2023.sb

Olsztyn, 30.11.2023 r.

**Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Św. Bonifacego Biskupa
i Męczennika
11-731 Sorkwity,
Rybno, ul. Długa 18**

Odpowiadając na wniosek w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do prac w kościele parafialnym przy ul. Długiej 18 w Rybnie, w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022 r., poz. 840), Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje co następuje:

1. Przedmiotowy budynek objęty jest prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 w/w ustawy na decyzji WKZ z dnia 01.12.1998 r. wpisującej go do rejestru zabytków nieruchomości woj. warmińsko-mazurskiego, wobec czego na jakiegokolwiek działania na wymienionym terenie należy uzyskać stosowne pozwolenie WKZ wg art. 36 ust. 1 w/w ustawy.
2. Tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. 2021 poz. 81).
3. W przypadku remontu obiektu zabytkowego, priorytetem powinno być maksymalne zachowanie substancji zabytkowej, tj. obowiązuje zasada kontynuacji tradycyjnych materiałów i technologii charakterystycznych dla okresu powstania obiektu - niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań ahistorycznych oraz niekompatybilnych z zabytkiem jak, np. stolarki o formach i konstrukcji niedopasowanej do architektury obiektu. Nowe elementy wyposażenia i aranżacji wnętrza muszą się harmonizować z historycznymi (jeżeli takie się zachowały) i stanowić dla nich uzupełnienie.
4. Wymiana posadzki z cegieł pokrytych wylewką betonową na płyty kamienne oceniana jest negatywnie. Zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją Pani Anny Szymańskiej z 2022 r., w kościele należy odsłonić i poddać renowacji zabytkową posadzkę ceglana, a w przypadku złego stanu technicznego dokonać jej przełożenia lub rekonstrukcji z odtworzeniem oryginalnego układu, po jego wcześniejszym zinventaryzowaniu.
5. Prace polegające na naprawie tynków i malowaniu ścian należy wykonać zgodnie z w/w dokumentacją, po wykonaniu inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej oraz szablonów motywów dekoracyjnych z fazy międzywojennej.
6. Drzwi główne należy poddać pracom konserwatorskim z rekonstrukcją brakujących elementów i odsłonięciem nadświetla zabitego deskami. Drzwi do zakrystii należy wymienić na nowe, wykonane na wzór drzwi głównych. W przypadku okien drewnianych z okresu międzywojennego, należy przewidzieć ich konserwację z wymianą zdestruowanych elementów konstrukcyjnych w niezbędnym zakresie. Ewentualna wymiana głównych okien nawy oraz wtórnych ślusarek powinna zakładać odtworzenie pierwotnego rozwiązania przed wymiany międzywojennej - na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz analizy porównawczej. Należy podkreślić, że zamiar zwiększenia termoizolacyjności okien poprzez wstawienie pakietów szyb zespolonych nie ma uzasadnienia ekonomicznego w przypadku, kiedy obiekt jest ogrzewany jedynie okresowo, a jednocześnie

uniemożliwia dokładne odtworzenie estetyki okien historycznych – w tym zastosowania cienkich, konstrukcyjnych szczebliń drewnianych oraz indywidualnie osadzanych szyb o tradycyjnej fakturze.

7. W celu rozpatrzenia wniosku o wymianę stolarek należy przygotować projekt w skali 1:10 z detalami 1:1, inwentaryzację rysunkowo-pomiarową rozwiązań historycznych oraz szczegółową analizę stanu zachowania poszczególnych egzemplarzy stolarek, ze wskazaniem które z nich zostaną pozostawione w formie świadków pierwotnych rozwiązań.

WARMIAŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Dariusz Barton